Электронный паспорт многоквартирного дома

Дата и время формирования: **26.08.2026 20:11 (UTC+3)**

№	Наименование информации	Единица измерения	Значение
1	GUID многоквартирного дома (код многоквартирного дома в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства)	-	709606e0-18ba-48d2-b744-dd8f252acbd5
2	Общие сведения о многоквартирном доме, в том числе		
2.1	Адрес, код ОКТМО	-	Тюменская обл, р-н. Голышмановский, рп. Голышманово, ул. Нестера Лопатина, д. 10, 71518000101
2.2	Кадастровый номер	-	72:07:0901033:615
2.3	Адрес объекта адресации в государственном адресном реестре	-	Тюменская обл, р-н. Голышмановский, рп. Голышманово, ул. Нестера Лопатина, д. 10
2.4	Год ввода в эксплуатацию	-	2023
2.5	Количество лифтов	единиц	0
2.6	Количество жилых помещений (квартир)	единиц	107
2.7	Количество нежилых помещений	единиц	1
2.8	Машино-места	единиц	0
2.9	Площадь здания (многоквартирного дома)	кв.м	7638.5000
2.10	Общая площадь жилых помещений	кв.м	4557.60000
2.11	Информационная модель	-	-
3	Документ, содержащий решение о признании многоквартирного дома аварийным	-	-
4	Разрешение на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома, копии документов	-	-

№	Наименование информации	Единица измерения	Значение
5	Информация о техническом состоянии конструктивных элементов многоквартирного дома, оборудовании и системах инженерно-технического обеспечения:		
5.1	Наименование конструктивного элемента	-	Окна
5.2	Физический износ, установленный по результатам осмотра	%	0.00000
5.3	Результат проведенного осмотра (обследования)	-	-
5.4	Наименование конструктивного элемента	-	Фундамент
5.5	Физический износ, установленный по результатам осмотра	%	0.01000
5.6	Результат проведенного осмотра (обследования)	-	-
5.7	Наименование конструктивного элемента	-	Внутренние стены
5.8	Физический износ, установленный по результатам осмотра	%	0.01000
5.9	Результат проведенного осмотра (обследования)	-	-
5.10	Наименование конструктивного элемента	-	Перекрытия
5.11	Физический износ, установленный по результатам осмотра	%	0.00000
5.12	Результат проведенного осмотра (обследования)	-	-
5.13	Наименование конструктивного элемента	-	Двери
5.14	Физический износ, установленный по результатам осмотра	%	0.10000
5.15	Результат проведенного осмотра (обследования)	-	-
5.16	Наименование конструктивного элемента	-	Фасад
5.17	Физический износ, установленный по результатам осмотра	%	0.01000
5.18	Результат проведенного осмотра (обследования)	-	-
5.19	Наименование конструктивного элемента	-	Балконы, лоджии, козырьки и эркеры, в том числе:
5.20	Физический износ, установленный по результатам осмотра	%	0.10000
5.21	Результат проведенного осмотра (обследования)	-	-
5.22	Наименование конструктивного элемента	-	Крыша. Кровля
5.23	Физический износ, установленный по результатам осмотра	%	0.00000

№	Наименование информации	Единица измерения	Значение
5.24	Результат проведенного осмотра (обследования)	-	-
5.25	Наименование конструктивного элемента	-	Отделочные покрытия помещений общего пользования
5.26	Физический износ, установленный по результатам осмотра	%	0.00000
5.27	Результат проведенного осмотра (обследования)	-	-
5.28	Наименование конструктивного элемента	-	Крыша. Несущая часть крыши
5.29	Физический износ, установленный по результатам осмотра	%	0.00000
5.30	Результат проведенного осмотра (обследования)	-	-
5.31	Наименование конструктивного элемента	-	Внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения
5.32	Физический износ, установленный по результатам осмотра	%	0.00000
5.33	Результат проведенного осмотра (обследования)	-	-
5.34	Наименование конструктивного элемента	-	Внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения. Сеть внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения
5.35	Физический износ, установленный по результатам осмотра	%	0.00000
5.36	Результат проведенного осмотра (обследования)	-	-
5.37	Наименование конструктивного элемента	-	Внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения. Стояки
5.38	Физический износ, установленный по результатам осмотра	%	0.00000
5.39	Результат проведенного осмотра (обследования)	-	-
5.40	Наименование конструктивного элемента	-	Внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения. Запорная арматура
5.41	Физический износ, установленный по результатам осмотра	%	0.00000
5.42	Результат проведенного осмотра (обследования)	-	-
5.43	Наименование конструктивного элемента	-	Внутридомовая система отопления
5.44	Физический износ, установленный по результатам осмотра	%	0.00000
5.45	Результат проведенного осмотра (обследования)	-	-

№	Наименование информации	Единица измерения	Значение
5.46	Наименование конструктивного элемента	-	Внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения
5.47	Физический износ, установленный по результатам осмотра	%	0.00000
5.48	Результат проведенного осмотра (обследования)	-	-
5.49	Наименование конструктивного элемента	-	Внутридомовая инженерная система водоотведения
5.50	Физический износ, установленный по результатам осмотра	%	0.00000
5.51	Результат проведенного осмотра (обследования)	-	-
5.52	Наименование конструктивного элемента	-	Внутридомовая инженерная система электроснабжения
5.53	Физический износ, установленный по результатам осмотра	%	0.00000
5.54	Результат проведенного осмотра (обследования)	-	-
5.55	Наименование конструктивного элемента	-	Внутридомовая инженерная система газоснабжения
5.56	Физический износ, установленный по результатам осмотра	%	0.00000
5.57	Результат проведенного осмотра (обследования)	-	-